
Output Jack
Vibrato Speed 500K-A
500K Lin
Vibrato Intensity 1M-A
1M Lin
Output Level 100KA
100K Lin
Reverb 1M-A
1M Lin
Bass 1M-A
1M Lin
Treble-1M-A
1M Log
Volume 1M-A
1M Log
Shielded Cable
Input Jack
Shie
40uF
40uF
30uF
30uF
2K
1.5K
10K
A
B
C
D
To Vibrato Footswitch
To Reverb Footswitch
Reverb RCA Output
Reverb RCA Input
V4-12DW7
V-7-12AX7
V6-12AU7
V5-12AU7
V-1-12AX7