

Sherman 18
7.31.17

V1-1	228 V	V3-1	24 V
V1-2	0 V	V3-2	0 V
V1-3	2 V	V3-3	360 V
V1-4	0 VDC	V3-4	364 V
V1-5	0 VDC	V3-5	0 V
V1-6	230 V	V3-6	0 V
V1-7	2 V	V3-7	0 V
V1-8	24 V	V3-8	24 V
v1-9	0 VDC		
V2-1	237 V	V4-1	24 V
V2-2	61 V	V4-2	0 V
V2-3	88 V	V4-3	360 V
V2-4	0 VDC	V4-4	364 V
V2-5	0 VDC	V4-5	0 V
V2-6	237 V	V4-6	0 V
V2-7	60 V	V4-7	0 V
V2-8	88 V	V4-8	24 V
V2-9	0 VDC		