


Soldano... prea

IN Vedere in pratica CRUNCH BRIGHT GAIN NORM. GAIN O.D. TREBLE MID



scala 1:1

350

~ 480

4ohm 8ohm


Footswitch

NORMAL Tensione su LDR 1 - 4 - 5

(con 5 LDR portare res. da 47 Ω a 33 Ω)

O.D. DRIVE " " " 2 - 3

preamplificatore SLO (x 50w o 100w ... ecc)



Send return

switch

alimentazione x SLO 50w

